




Penetrant & Dirt Remover (SC 21)



Beschreibung

- Allrounder zum effektiven Entfernen von jeglichen Industrieschmutz auf diversen Oberflächen
- Entferner zeichnet sich besonders dadurch aus, rote und fluoreszierende Penetrant-Rückstände mühelos zu beseitigen
- pH-Wert: ca. 6

Anwendungsgebiete

- Ideal für Industrieböden, aber auch Arbeitsplatten und nicht korrosive Metalle
- Hervorragende Ergebnisse auf fast allen versiegelten Böden und gute Ergebnisse auf unversiegelten Böden (**WICHTIG:** Vorab an einer unauffälligen Stelle testen!)
- Enthält Lösemittel und kann unter Umständen Lacke und Kunststoffe angreifen

Mindesthaltbarkeit & Temperaturen

- Gebinde: 3 Jahre bei Lagertemperatur
- Lagerung: +5 °C - +45 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C - +50 °C



Anwendung



- Anwendbar direkt oder 1:10 mit Wasser verdünnen je nach Verschmutzung
- Hartnäckige Verschmutzungen 5 bis 10 min einweichen lassen
- Zur Reinigung wird bei glatten Oberflächen ein Melaminschwamm (Schmutzradierer) und bei rauerer Oberflächen (z.B. Industrieböden) ein Topfschwamm empfohlen

Weitere Hinweise

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de.



Jetzt die
Anwendungsvideos
anschauen



Lieferform



Technische Änderungen vorbehalten!